

上海市建设工程机械设备年度检验

No. 0077977

合格证

机械类别 汽车起重机

型号 JQZ (SAC3000)

设备单位 上海先快建筑安装工程有
限公司

设备编号 0615
车牌号: 沪B0615 超(临牌)

证号 NJBH191051

有效日期 至 2020年05月19日

发证单位: 上海市建设机械检测中心有限公司





中国认可
检测
TESTING
CNASL0857

SICCM/QR/IR/013/1.1

报告编号: 1905192101

合格证编号: NJBH191051

建设机械年度检验报告



设备名称: 汽车起重机

委托单位: 上海先侠建筑安装工程有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司



2019 年 05 月 21 日



汽车和轮胎起重机年度检验报告

委托单位 上海先侠建筑安装工程有限公司合格证编号 NJBH191051检测日期 2019 年 05 月 20 日天气 晴

检验地点	书院镇丽正路		设备型号	JQZ (SAC3000)	
设备生产厂	三一汽车制造有限公司		设备编号	0615	
出厂年月	2018年5月		出厂编号	AC0300BJ0021	
行驶证号	LFCNRG9P5J2020059		车牌号	沪B0615超(临牌)	
主要技术参数	额定起重量: 300t; 臂长(主/副): 80/42 m				
检验依据	GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》 GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分: 总则》				
检验结果	保证项目不合格数	0	一般项目不合格数	0	资料 齐
	合格				
备注	附表一 资料检查 (限房屋建筑与市政工程工地) 附表二 设备检查				

批准: 陈文虎 审核: 杨国秋 检验: 陈文虎

说明: 1. 根据汽车和轮胎起重机构造或实际安装状态, 如对应表列项目无检验内容, 则在“结果”栏目中注明“无此项”。

2. 检验项目中带*记号的项目系保证项目, 其他为一般项目, 依据检验情况分合格、整改合格、不合格三级, 判断标准如下:

级别	保证项目	一般项目不合格数	资料
合格	无不合格项	≤4项	齐全
整改合格	整改后达到合格要求		
不合格	整改后未达到合格要求		

使用仪器

序号	仪器名称	仪器编号
1	吊称	1-35
2	游标卡尺	1-44
3	卷尺	1-64

附表一 资料检查

序号	项 目	要 求	结 果	备 注
1	使用说明书	应有, 与所验设备相符	合格	
2	出厂合格证	应有, 与所验设备相符	合格	
3	自验(试吊)记录	应由有关人员签字	合格	

附表二 设备检查

名称	序号	检测项目	要 求	结 果	备 注
标 牌	1	产品铭牌	生产厂、名称、型号齐全并固定于明显处	合格	
	2	起重性能标牌	应有额定起重量表、起升高度曲线标牌, 固定在操作者便于看到的位置	合格	
	3	安全标志	应在主臂适当位置用醒目的字体写上“起重臂下严禁站人”字样	合格	
钢 结 构	4*	主要结构件外观	外观无可见裂纹、严重变形和腐蚀	合格	
	5	主要结构件连接螺栓及销轴轴端固定	应齐全、紧固	合格	
	6	支腿	伸缩自如, 收回后固定可靠; 支承盘和支腿连接可靠	合格	
吊 钩	7	焊补痕迹	应无, 有则报废	合格	
	8	挂绳处断面磨损量	磨损量 \leq 原高度5%, 超过则报废	合格	
	9	整体外观	无可见裂纹、破口, 有则报废	合格	
	10	危险断面及钩筋处	无明显变形, 有则报废	合格	
	11	防脱钩保险装置	应有	合格	
钢 丝 绳	12*	钢丝绳完好度	符合 GB/T5972 要求	合格	
	13	起重钢丝绳选用	应采用不旋转、无松散倾向的钢丝绳	合格	
	14	在绳筒上的排列	应整齐	合格	
	15	在绳筒上最少余留圈数	应 \geq 3圈	合格	
	16	钢丝绳端部固定	有防松和闷紧装置	合格	
绳筒 滑轮	17	绳筒两侧边缘的高度	应超过最外层钢丝绳1.5倍钢丝绳直径	合格	
	18	滑轮防钢丝绳跳槽装置	应完整, 可靠	合格	

名称	序号	检测项目	要求	结果	备注
机构和制动器	19	运动零件的保护	所有外露的、在正常情况下可能发生危险的运动零件均应装设防护装置	合格	
	20	制动器	起升、(用钢丝绳起落起重臂的)变幅机构必须采用常闭式的制动器	合格	
	21	变幅	起重臂的起落必须依靠动力系统	合格	
	22	回转	回转过程中, 回转机构应具有两个方向的可控滑转性能, 行走时转台应能锁定	合格	
液压系统	23	防止过载的安全装置	应设置	合格	
	24	平衡阀、液压锁	与执行机构必须是刚性连接	合格	
操纵及电气系统	25	急停开关	电力驱动的必须设置能切断总电源的紧急开关。内燃机驱动的应在上车操纵室中设置熄火装置	合格	
	26	电气联接	应接触良好, 防止松脱, 导线、线束应固定可靠	合格	
	27	零位保护	控制起重机机构运动的所有控制器, 均应有零位保护	合格	
	28	操纵手柄、踏板	应有表明用途和操纵方向的清楚标志	合格	
安全装置及设施	29*	起重量指示器	起重量小于 16 t 的起重机, 必须装设起重量指示器, 且有效	无此项	
	30*	力矩限制器	起重量 16 t 及 16t 以上的起重机, 必须装设力矩限制器, 且有效	合格	
	31*	起升高度限位	应装并能可靠报警和停止起升	合格	
	32*	幅度限位	钢丝绳变幅的起重机应装设	无此项	
	33	水平仪	起重量大于或等于 16t 的起重机应设置水平仪	合格	
	34	防臂架后倾装置	钢丝绳变幅的起重机应装	无此项	
	35	臂架角度指示器	应装, 便于操作者观看, 读数清晰	合格	
	36	风速仪及报警	起升高度大于 50m 的桁架臂式起重机, 应在臂头设风速仪并能报警	合格	
	37	联锁保护装置	可两处操作的起重机应设, 以防止同时操作	无此项	
	38	作业用音响联络信号	应装有喇叭, 音响清晰	合格	
	39	安全警告图案	吊钩颊板起重臂头部转台尾部等突出部位应按规定涂刷警告图案	合格	

提示: 1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查, 做好维保及记录工作;
2. 工作地面应坚实平整, 设备移位时应保证路面地耐力及整机稳定性。

机动车交通事故责任强制保险单 (副本)

34040502 投保确认码:02PICC340019001557911236700838 34001801882991

中国人民财产保险股份有限公司淮南市新区支公司

安徽省淮南市国庆中路162号

AEDZAA2013Z00

PICC 中国人民保险

皖:34001801882991

中国人民财产保险股份有限公司

保险单号:

PDZA201934040000015710

收费确认时间:2019-05-15 17:08


生成保单时间:2019-05-15 17:07

保单打印时间:2019-05-15 17:08

被保险人	上海先快建筑安装工程有限公司					
被保险人身份证号码(组织机构代码)	统一社会信用代码:91310115MA1H80FL55					
地 址	上海市浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层			联系电话	*****	
被 保 险 机 动 车	号牌号码	025453	机动车种类	起重车	使用性质	其它营业车辆
	发动机号码	942.993-C-1025453	识别代码(车架号)	LPCNRG9P5J2020059		
	厂牌型号	SYM5721JQZ(SAC300) 0)全路面起重机	核定载客	2人	核定载质量	0.00千克
	排 量	0.0000 L	功 率		登记日期	2018-05-30
责 任 限 额	死亡伤残赔偿限额	110000元	无责任死亡伤残赔偿限额	11000元		
	医疗费用赔偿限额	10000元	无责任医疗费用赔偿限额	1000元		
	财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额	100元		
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率					-10.00	
保险费合计(人民币大写):		贰仟壹佰捌拾柒元整	(¥: 2,187.00)	其中救助基金(%)	¥: 免00	
保险期间自		2019年 5月 01日起	至	2020年 5月 01日止		
保险合同争议解决方式		诉讼				
代 收 车 船 税	整备质量	71,870.00	纳税人识别号			
	当年应缴 ¥:	1.14元	往年补缴 ¥:	免00	滞纳金 ¥:	免00
	合计(人民币大写):		壹仟壹佰肆拾玖元玖角贰分		(¥: 1,14元92)	
	完税凭证号(减免税证明号)				开具税务机关	
特别约定						
重要提示	1. 请详细阅读保险条款,特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2. 收到本保险单后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3. 保险费应一次性交清,请您及时核对保险单和发票(收据),如有不符,请及时与保险人联系。 4. 投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项,并及时通知保险人办理批改手续。 5. 被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。					
保 险 人	公司名称:	中国人民财产保险股份有限公司淮南市分公司				
	公司地址:	淮南市国庆中路162号				
	邮政编码:	232007	服务电话:	95518	签单日期: 2019-05-15 (保险人签章)	

核保: 自动核保 制单: 魏丽娟 经办: 储晓波

第二联 公安交管部门留存



温馨提示: 您可以通过本公司网站(www.epicc.com.cn)、95018客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议,请通过以上三种渠道联系本公司。